

设备维修发布表

| | | | |
|---------|------------------------------------|-----------|------------------|
| 报修通知编号: | 2020072734201 | | |
| 维修发布时间: | 2020-07-27/16:30 | 报价响应截至时间: | 2020-07-28/16:30 |
| 使用科室: | 口腔科 | 设备名称: | 牙科综合治疗机 |
| 规格型号: | ADEC 8000/TAURUS | 设备机身号: | 7号/4号/3号 |
| 品牌/厂家: | ADEC/新兴 | | |
| 故障现象: | 7号: 漏气, 光固化灯弱/4号: 气管漏气, 痰孟堵/3号手术灯坏 | | |

附图



备注:

1. 故障现象仅器械科人员或科室人员通过故障情况进行的描述, 其中怀疑损坏的部件, 也仅是器械科人员的判断, 不作为最终维修更换的依据。
2. 维修商报价中维修/更换的配件是维修商进行判断且确定需要维修的项目, 确定报价后, 即使最终维修内容不在报价项目中, 也不得进行更改。

Vertical line of text on the left side of the page.