

| 设备维修发布表 | | | |
|---------|---|-----------|------------------|
| 报修通知编号: | 2022112152101 | | |
| 维修发布时间: | 2022-11-25/15:00 | 报价响应截至时间: | 2022-11-26/15:00 |
| 使用科室: | 介入超声科 | 设备名称: | 彩色多普勒超声诊断系统 |
| 规格型号: | Vivid E9 | 设备机身号: | |
| 品牌/厂家: | 美国通用电气公司 | | |
| 故障现象: | 开机无法进入系统, 报错, 更换DC-DP和CELL | | |
| 附图 | | | |
| | | | |
| 备注: | 1. 故障现象仅医工科人员或科室人员, 通过故障情况进行的描述, 其中怀疑损坏的部件, 仅为医工科人员的判断, 不作为最终维修更换的依据。 | | |
| | 2. 维修商报价中维修/更换的配件, 是维修商进行判断, 且确定需要维修的项目, 确定报价后, 即使最终维修内容不在报价项目中, 也不得进行更改报价。 | | |
| | 3. 所有报价单 (word格式) 均需加密, 发送至指定邮箱 (wx_455@126.com), 且在报价响应截至时间后半小时内, 在原邮件中直接回复报价单密码。若报价单不加密, 则出现任何报价信息外泄, 由报价方自己承担。 | | |
| | 4. 中标维修商需提供三年内该维修报价依据。(本市其他医院等单位, 该类维修的维修发票复印件、具有客户签字的售后服务合同等) | | |



设备维修发布表

| | | | |
|---------|--------------------|-----------|-----------------|
| 报修通知编号: | 2022120131601 | | |
| 维修发布时间: | 2022-12-1/11:30 | 报价响应截至时间: | 2022-12-2/12:00 |
| 使用科室: | 呼吸科 | 设备名称: | 呼吸机 |
| 规格型号: | SAVINA | 设备机身号: | |
| 品牌/厂家: | 德尔格 | | |
| 故障现象: | 重新配一个透明接头（直径1.5cm） | | |

附图



备注:

1. 故障现象仅医工科人员或科室人员,通过故障情况进行的描述,其中怀疑损坏的部件,仅为医工科人员的判断,不作为最终维修更换的依据。
2. 维修商报价中维修/更换的配件,是维修商进行判断,且确定需要维修的项目,确定报价后,即使最终维修内容不在报价项目中,也不得进行更改报价。
3. 所有报价单(word格式)均需加密,发送至指定邮箱(wx_455@126.com),且在报价响应截至时间后半小时内,在原邮件中直接回复报价单密码。若报价单不加密,则出现任何报价信息外泄,由报价方自己承担。
4. 中标维修商需提供三年内该维修报价依据。(本市其他医院等单位,该类维修的维修发票复印件、具有客户签字的售后服务合同等)

